ГИПЕРТРАСТ
HYPERTRUST®
Разработана для сурового климата

ООО «МаксГидроГрупп»
г. Москва, Можайское ш. 27, офис 7
+7 (495) 189 71-27
zakaz@maxgg.ru
maxgg.ru

ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЛАЖНОМ БЕТОНЕ ТУ 23.99.12-001-57955084-2020

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Однокомпонентный низковязкий полиуретановый праймер с высокой скоростью полимеризации. Отлично смачивает поверхность и имеет высокую проникающую способность. Вследствие повышенной скорости отверждения допустимо использовать материал в холодных климатических условиях и в тех случаях, когда имеется большая вероятность возникновения осадков.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

- Однокомпонентность
- Быстрая полимеризация
- Низкая вязкость
- Обладает отличной проникающей способностью
- Хорошо смачивает поверхность
- Можно наносить на влажный бетон
- Эластичный материал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика		***Значение***
		До полимеризации
Вязкость по Брукфилду, сПуаз		60-100
Плотность, г/см^3		0,9-1,0
Время на отлип, ч	На сухом бетоне	1-2
	На влажном бетоне	1
		После полимеризации
Предел прочности при разрыве, МПа (при t = +23˚С)		35
Относительное удлинение при разрыве (при t = +23˚С)		>150
Адгезия к бетону, МПа		>4
Адгезия мастик Гипертраст® к Гипертраст Праймеру®		>5
Время выдержки до нанесения основного гидроизоляционного слоя, ч		2-24

MaxGG

ООО «МаксГидроГрупп»
г. Москва, Можайское ш. 27, офис 7
+7 (495) 189 71-27
zakaz@maxgg.ru
maxgg.ru

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Наносить валиком или кистью в один слой.

Инструменты и оборудование следует очищать сначала с помощью бумаги, а затем с помощью ксилола. Валики и кисти повторному использованию не подлежат.

УПАКОВКА И РАСХОД

Фасовка: металлические ведра 1л; 4 л; 20 л. Удобная упаковка. Наличие хомута позволяет быстро открыть и после использования плотно закрыть ведро с материалом.
Расход материала: 100-500 г/м^2 в зависимости от пористости основания;
Площадь покрытия:

1 л – 2 – 10м^2;
4 л – 8 - 40 м^2;
20 л – 40 - 200 м^2.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой таре, в сухом месте, при температуре +5…+25°С.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

С помощью мойки высокого давления удалить пыль, грязь и старые отслаивающиеся слои покрытий. Слои цементного молочка, рыхлый верхний слой и плесень удалить механически (вручную или шлифовальными машинками). Удалить с поверхности следы загрязнений от масла, маслянистых веществ, химикатов или пятен другой природы, используя моющие средства и химические реагенты (не применять агрессивных методов очистки). Неровности поверхности должны быть выровнены раствором или отшлифованы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Избегайте окрашивания окружающих участков – из-за высокой адгезии ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР, очистить данные участки будет очень сложно.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунтовка содержит летучие легковоспламеняющиеся растворители. Применять в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня, при работе с материалом не курить. В закрытых помещениях использовать вентиляторы и защитные маски с угольными фильтрами. Имейте в виду, что пары растворителя тяжелее воздуха и находятся вдоль пола. MSDS (паспорт безопасности материалов) предоставляется по запросу.

ВНИМАНИЕ!

ООО «МаксГидроГрупп»
г. Москва, Можайское ш. 27, офис 7
+7 (495) 189 71-27
zakaz@maxgg.ru
maxgg.ru

При попадании праймера в глаза нужно немедленно промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании праймера на кожу участок промыть большим количеством воды с мылом.
При употреблении внутрь срочно обратиться за медицинской помощью.

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.